



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356

@iraracing IRA RACING

## Defensa Honda Cg New Titan




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356

@iraracing IRA RACING


## Defensa Honda Cg New Titan



Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo 10 X 75	1
1	Tuerca	1
2	Tornillo 8 x 100	1
2	Tuerca	1

### Instrucciones de montaje

- Para la colocación deben ser reemplazados los tornillos por los provistos (1) Y (2) con sus respectivas tuercas, tener en cuenta que son tornillos pasantes.
  - Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que está en la posición adecuada, ajustar correctamente.
  - Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 18Nm aprox. para los M8.
  - Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.
- Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo 10 X 75	1
1	Tuerca	1
2	Tornillo 8 x 100	1
2	Tuerca	1

### Instrucciones de montaje

- Para la colocación deben ser reemplazados los tornillos por los provistos (1) Y (2) con sus respectivas tuercas, tener en cuenta que son tornillos pasantes.
  - Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que está en la posición adecuada, ajustar correctamente.
  - Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 18Nm aprox. para los M8.
  - Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.
- Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.